

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

ex art. 5 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97

Il sottoscritto ANTONIO GAUDIOSO, nato a BATTIPAGLIA (SA) il 7 luglio 1972, Segretario Generale di Cittadinanzattiva onlus con sede in Roma, Via Cereate 6, 00183

CHIEDE

in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, commi 1,2,3 e 6 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, la pubblicazione e la contestuale trasmissione al sottoscritto, ovvero la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza, delle seguenti informazioni relative a **tutti gli edifici scolastici di proprietà del Comune**:

- l'anno di costruzione;
- il possesso dei certificati di agibilità statica per gli edifici costruiti successivamente al 1970;
- la realizzazione o meno del collaudo statico;
- la richiesta e/o la realizzazione dell'indagine diagnostica di solai e controsoffitti specificando per quali scuole e con quale esito;
- l'elenco delle scuole in possesso della certificazione di prevenzione incendi e, in caso negativo, la realizzazione o meno di provvedimenti quali: l'esistenza di almeno due vie di uscita per piano; le aperture con porta antipanico per ciascun piano; l'esistenza di scale anti incendio per gli edifici scolastici a più piani; l'esistenza del visto di conformità per l'impianto elettrico; l'esistenza dell'interruttore generale; l'esistenza di un impianto elettrico di sicurezza; l'esistenza di una rete di idranti;
- l'elenco degli edifici scolastici in possesso della certificazione di agibilità igienico-sanitaria;
- la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel 2016 con i relativi importi economici.

ovvero, di poter accedere alle informazioni sopra elencate ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs n. 97/2016.


Confidando in una proficua collaborazione, si indicano i recapiti per l'invio delle comunicazioni

Email: scuola-ca@pec.it

Roma, 17 maggio 2018

Cordiali saluti,

Firma del richiedente



INDAGINE CIVICA SULLA SITUAZIONE STRUTTURALE DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI FEBBRAIO 2018¹

SCHEDA PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E
PROVINCIALI

1. Scuola dell'infanzia

Amministrazione Comunale di POZZOMAGGIORE
Nome e cognome intervistato CUCCURU Giuseppe
Ruolo/Funzione nell' Ente Responsabile U.T.C.
Denominazione edificio scolastico Scuola dell' infanzia
Indirizzo dell' edificio Via Manzoni
Tipologia di scuola
IC <input checked="" type="checkbox"/> Infanzia <input checked="" type="checkbox"/> Primaria <input type="checkbox"/> Secondaria I grado <input type="checkbox"/> Secondaria II grado <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> _____
Città POZZOMAGGIORE Provincia SS Regione SARDEGNA
Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2017-2018):
Studenti /40/ Docenti /4/ Personale non docente /2/

1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?

Specificare anno /1987/ oppure prima 1971 /___/ post 1971 /___/

1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?

Sì No Non so

1b.1 Se sì, in quale anno / /

1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / /

1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)

1b.4 Se no, per quale motivo?

L' edificio scolastico non ricade in zona pericolosità PAI

¹Va compilata una scheda per ciascun edificio scolastico.

2 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi metereologici di questi ultimi anni?

Sì No

Se sì, indicare giorni di chiusura, mese ed anno

17/01/2017 – 18.01.2017

3 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?

Sì No Non so

3.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica? Anno /1987/

4 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?

Sì No Non so

4.1 Se sì, con quale esito? POSITIVO

5 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)

Sì No Non so

5.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?

6 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì No Non so Non necessario

6.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano	<input type="checkbox"/>
Aperture con porta antipanico per ciascun piano della scuola	SI
Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani	<input type="checkbox"/>
Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico	SI
Esistenza interruttore generale	SI
Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza	SI
Esistenza rete idranti	<input type="checkbox"/>

7 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì No Non so

8 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì No Non so

8.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi No Non so

9 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì No Non so

9.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi No Non so

10 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?

Sì No Non so

10.1 Se sì, di quale entità economica? € _____/

12 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?

Sì No Non so

12.1. Se sì di quale entità economica? € _____/

12.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

13 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì No In parte

14 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?

2. Scuola Primaria

Amministrazione Comunale di POZZOMAGGIORE
Nome e cognome intervistato CUCCURU Giuseppe
Ruolo/Funzione nell' Ente Responsabile U.T.C.
Denominazione edificio scolastico Scuola Elementare
Indirizzo dell' edificio Via Dante/Via Popolo
Tipologia di scuola
IC <input checked="" type="checkbox"/> Infanzia <input type="checkbox"/> Primaria <input checked="" type="checkbox"/> Secondaria I grado <input type="checkbox"/> Secondaria II grado <input type="checkbox"/>
Altro <input type="checkbox"/> _____
Città POZZOMAGGIORE Provincia SS Regione SARDEGNA
Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2017-2018):
Studenti /143/ Docenti /22/ Personale non docente /2/

1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?

Specificare anno /1954/ oppure prima 1971 /___/ post 1971 /____/

1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?

Sì No Non so

1b.1 Se sì, in quale anno / /

1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / /

1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)

1b.4 Se no, per quale motivo?

L' edificio scolastico non ricade in zona pericolosità PAI

2 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi metereologici di questi ultimi anni?

Sì No

Se sì, indicare giorni di chiusura, mese ed anno

17/01/2017 – 18.01.2017

3 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?

Sì No Non so

3.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica? Anno /2010/

4 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?

Sì No Non so

4.1 Se sì, con quale esito? POSITIVO

5 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)

Sì No Non so

5.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?

POSITIVO

6 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì No Non so

6.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano	SI
Aperture con porta antipanico per ciascun piano della scuola	SI
Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani	SI
Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico	SI
Esistenza interruttore generale	SI
Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza	SI
Esistenza rete idranti	SI

7 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì No Non so

8 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì No Non so

8.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi No Non so

9 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì No Non so

9.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi No Non so

10 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?

Sì No Non so

10.1 Se sì, di quale entità economica? € 2500/

12 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?

12.1. Se sì di quale entità economica? € 263500/

12.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

M.s. copertura, involucro esterno, sostituzione infissi esterni

13 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì No In parte

14 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?

3. Scuola secondaria 1° grado

Amministrazione Comunale di POZZOMAGGIORE

Nome e cognome intervistato CUCCURU Giuseppe

Ruolo/Funzione nell' Ente Responsabile U.T.C.

Denominazione edificio scolastico Scuola Media

Indirizzo dell' edificio Via San Pietro

Tipologia di scuola

IC Infanzia Primaria Secondaria I grado Secondaria II grado

Altro _____

Città POZZOMAGGIORE Provincia SS Regione SARDEGNA

Popolazione scolastica presente nell' anno in corso (2017-2018):

Studenti /95/ Docenti /20/ Personale non docente /7/

1 Qual è l' anno di costruzione dell' edificio scolastico?

Specificare anno /1965/ oppure prima 1971 /___/ post 1971 /___/

1b. L' edificio è stato sottoposto a verifica secondo la Direttiva 2007/60/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n.49, che introduce lo strumento di pianificazione e programmazione denominato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e del P.A.I. ai sensi della L.183/1989 e D.L. n. 180/1998?

Sì No Non so

1b.1 Se sì, in quale anno / /

1b.2 Se sì, quale è il livello di pericolosità rilevato? / /

1b.3 Se sì, qual è l' esito della verifica (allegare il documento ove possibile)

1b.4 Se no, per quale motivo?

L' edificio scolastico non ricade in zona pericolosità PAI

2 Ha disposto la chiusura dell' edificio dopo gli eventi metereologici di questi ultimi anni?

Sì No

Se sì, indicare giorni di chiusura, mese ed anno

17/01/2017 – 18.01.2017

3 Se l' edificio è stato costruito successivamente al 1970, è in possesso del certificato di agibilità statica?

Sì No Non so

3.1 Se sì, a quale anno risale il certificato di agibilità statica? Anno /___/

4 L' edificio è stato sottoposto a collaudo statico?

Sì No Non so

4.1 Se sì, con quale esito?

5 E' stata fatta richiesta per realizzare l' indagine diagnostica di solai e controsoffitti per la scuola in oggetto? (Legge 107, 2015)

Sì No Non so

5.1 Se sì, è già stata realizzata e con quale esito?

SI – POSITIVA

6 L' edificio è in possesso della certificazione di prevenzione incendi?

Sì No Non so

6.1 Se no, sono stati realizzati alcuni di questi provvedimenti?

Esistenza di almeno due vie di uscita per piano	SI
Aperture con porta antipanico per ciascun piano della scuola	SI
Esistenza scale anti incendio per edificio a più piani	SI
Esistenza del visto di conformità per l' impianto elettrico	SI
Esistenza interruttore generale	SI
Esistenza di un impianto elettrico di sicurezza	SI
Esistenza rete idranti	SI

7 L' edificio è in possesso della certificazione di agibilità igienico – sanitaria?

Sì No Non so

8 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì No Non so

8.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi No Non so

9 Sono stati richiesti dal Dirigente scolastico interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio nel 2017?

Sì No Non so

9.1 Se sì, è stato effettuato l' intervento?

Sì tempestivamente Sì dopo 6 mesi No Non so

10 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione ordinaria per l' edificio scolastico?

Sì No Non so

10.1 Se sì, di quale entità economica? € CA. 1.500,00

12 Sono stati previsti per l' anno 2018 interventi di manutenzione straordinaria per l' edificio scolastico?

Sì No Non so

12.1. Se sì di quale entità economica? € _____/

12.2 Se sì, per quale tipo di intervento?

13 Si è sentito preparato a gestire le diverse emergenze successive ai recenti eventi sismici e/o metereologici?

Sì No In parte

14 Se non ha risposto affermativamente, quali i problemi emersi e di cosa avrebbe avuto bisogno?
